

P.E.B.A. Labico
SCHEDE EDIFICI RILEVATI

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E01	
Denominazione: Palazzo Giuliani	
Categoria: Edificio di interesse storico e culturale	
Indirizzo: Piazza Mazzini n.5	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	X
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	X
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdruccevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	X
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	X
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	X
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Accessibilità	
Accessibile	
Parzialmente accessibile	
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	X

Priorità	
Bassa	
Media	
Alta	X

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E02
Denominazione: Palazzo Comunale
Categoria: Sede del Comune
Indirizzo: Via Maatteotti
Data Sopralluogo: 11/10/2024



Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdruccevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	X
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	X
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	X

Accessibilità	
Accessibile	
Parzialmente accessibile	X
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	
Media	
Alta	X

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E03	
Denominazione: Palazzo Conti	
Categoria: Edificio di interesse storico e culturale	
Indirizzo: Via della Chiesa n.22	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucciolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	X
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	X
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	X
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	X
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	X

Accessibilità	
Accessibile	X
Parzialmente accessibile	
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	X
Media	
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E04	
Denominazione: Parrocchia S. Andrea Apostolo	
Categoria: Edificio di culto	
Indirizzo: Via della Chiesa n.27	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	X
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	X
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	X
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	X

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	X
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	X
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	X
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	X

Accessibilità	
Accessibile	
Parzialmente accessibile	
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	X

Priorità	
Bassa	
Media	X
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E05

Denominazione: Fontanone/Mattatoio

Categoria: Edificio di interesse storico e culturale

Indirizzo: Via Fontana

Data Sopralluogo: 11/10/2024



Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.

Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm. **X**

Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdruccevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). **X**

Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso. **X**

Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.

Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8). **X**

Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori. **X**

Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri. **X**

Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile. **X**

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.

Assenza di campanello per richiedere assistenza. **X**

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. **X**

La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.

La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.

Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. **X**

I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti. **X**

Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile. **X**

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	X

Accessibilità	
Accessibile	
Parzialmente accessibile	
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	X

Priorità	
Bassa	
Media	X
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E06	
Denominazione: Stazione FS	
Categoria: Servizi di Trasporto Pubblico	
Indirizzo: Via Casilina	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	X
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	X

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	X
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	X

Accessibilità	
Accessibile	
Parzialmente accessibile	
Parzialmente inaccessibile	X
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	
Media	
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E07	
Denominazione: Ufficio Postale	
Categoria: Servizi al Pubblico	
Indirizzo: Via G. D'Annunzio n.8	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	X
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	X
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	X

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Accessibilità	
Accessibile	X
Parzialmente accessibile	
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	
Media	
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E08	
Denominazione: Banca	
Categoria: Servizi al Pubblico	
Indirizzo: Via Roma n.65	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Accessibilità	
Accessibile	X
Parzialmente accessibile	
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	
Media	
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E09	
Denominazione: Supermercato	
Categoria: Servizi al Pubblico	
Indirizzo: Via Casilina	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Accessibilità	
Accessibile	X
Parzialmente accessibile	
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	
Media	
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E10	
Denominazione: Farmacia	
Categoria: Servizi al Pubblico	
Indirizzo: Piazza Mazzini n.10	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	X
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucciolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	X
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Accessibilità	
Accessibile	X
Parzialmente accessibile	
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	
Media	
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E11	
Denominazione: Centro Anziani	
Categoria: Servizi al Pubblico	
Indirizzo: Via Roma n.15	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	X
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucciolevole compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	X

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Accessibilità	
Accessibile	X
Parzialmente accessibile	
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	X
Media	
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E12
Denominazione: Scuola Materna Donna Agnese Pastore
Categoria: Scuola dell'Infanzia
Indirizzo: Via F. Ficononi n.61
Data Sopralluogo: 11/10/2024



Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiabile compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	X
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	X
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Accessibilità	
Accessibile	
Parzialmente accessibile	X
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	
Media	X
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E13	
Denominazione: Scuola Materna Filippo Pastore	
Categoria: Scuola dell'Infanzia	
Indirizzo: Via L. da Vinci	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiabile compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	X
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	X
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Accessibilità	
Accessibile	
Parzialmente accessibile	X
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	
Media	X
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E14	
Denominazione: Scuola Maestra Iole	
Categoria: Scuola Primaria	
Indirizzo: Via L. da Vinci n.10	
Data Sopralluogo: 11/10/2024	

Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.	
Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.	
Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiabile compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).	
Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.	
Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.	
Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).	
Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.	
Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.	
Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.	
Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.	
Assenza di campanello per richiedere assistenza.	

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.	X
La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.	
La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.	

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.	X
Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.	
I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.	X
Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.	X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Accessibilità	
Accessibile	
Parzialmente accessibile	X
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	
Media	X
Alta	

SCHEMA EDIFICI RILEVATI

Numero Scheda: E15

Denominazione: Scuola Media Pasquale Marsili

Categoria: Scuola Secondaria di Primo grado

Indirizzo: Via L. da Vinci n.34

Data Sopralluogo: 11/10/2024



Accessibilità dall'esterno

Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'edificio.

Zona antistante/retrostante la porta di accesso non complanare e/o ha una profondità minore a 135x135/140 cm.

Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiabile compatta ed omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro).

Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.

Luce netta della porta d'accesso minore di 90 cm.

Apertura della porta che richiede particolare sforzo (inferiore a kg 8).

Maniglie delle porte non fruibili da persone con problematiche agli arti superiori.

Assenza di elemento di segnalazione della trasparenza sulle porte a vetri.

Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.

Il campanello e/o il citofono non sono ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm.

Assenza di campanello per richiedere assistenza.

Parcheggio riservato

Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso.

X

La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.

La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa.

Accessibilità verso l'edificio

Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze.

X

Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso.

I percorsi esterni l'edificio non sono individuabili dalle persone ipovedenti.

X

Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.

X

Condizioni	
Presenza di attrattori principali (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...)	
Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori	
Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore	

Accessibilità	
Accessibile	
Parzialmente accessibile	X
Parzialmente inaccessibile	
Inaccessibile	

Priorità	
Bassa	
Media	X
Alta	