

**P.E.B.A. Labico**  
**SCHEDE SPAZI PUBBLICI RILEVATI**

## SCHEMA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

|  |   |
|--|---|
| <b>Numero Scheda:</b> S01                          |  |
| <b>Denominazione:</b> Parco Tulli                  |   |
| <b>Categoria:</b> Parco pubblico e centro sportivo |   |
| <b>Indirizzo:</b> Via dello Sport                  |   |
| <b>Data Sopralluogo:</b> 01/10/2024                |   |
|  |   |

### Accessibilità

|  |          |
|--|----------|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.  | <b>X</b> |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?   |          |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucciolevole, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). | <b>X</b> |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.   | <b>X</b> |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?   |          |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?   |          |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.   | <b>X</b> |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|   |  |
|---|--|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello  |  |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                            |  |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in accesso alla struttura? |  |

|   |          |
|---|----------|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      | <b>X</b> |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   |          |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |          |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? |          |
| Assenza di fasce a pavimento  | <b>X</b> |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |          |
|   |          |

|   |  |
|---|--|
| <b>Servizi igienici</b>   |  |
|   |  |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). |  |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |  |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |  |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |  |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |  |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |  |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |  |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |          |
|  |          |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. | <b>X</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |  |
|   |  |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. |  |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        |          |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                | <b>X</b> |
|  |          |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| <b>Condizioni</b>   |          |
|   |          |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) | <b>X</b> |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |          |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  | <b>X</b> |
|   |          |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| <b>Accessibilità</b>       |          |
|                            |          |
| Accessibile                |          |
| Parzialmente accessibile   |          |
| Parzialmente inaccessibile |          |
| Inaccessibile              | <b>X</b> |
|                            |          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
|                 |          |
| <b>Priorità</b> |          |
|                 |          |
| Bassa           |          |
| Media           | <b>X</b> |
| Alta            |          |
|                 |          |

## SCHEMA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

|   |
|---|
| <b>Numero Scheda:</b> S02                       |
| <b>Denominazione:</b> Giardini Palazzo Giuliani |
| <b>Categoria:</b> Parco pubblico                |
| <b>Indirizzo:</b> Vicolo delle Coste, 8A        |
| <b>Data Sopralluogo:</b> 01/10/2024             |



### Accessibilità

|   |          |
|---|----------|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.   |          |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?  |          |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdruciolevole, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). |          |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.  | <b>X</b> |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  |          |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  |          |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.  | <b>X</b> |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|   |  |
|---|--|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello  |  |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                            |  |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in accesso alla struttura? |  |

|   |          |
|---|----------|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      |          |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   | <b>X</b> |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |          |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? | <b>X</b> |
| Assenza di fasce a pavimento  | <b>X</b> |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |          |
|   |          |

|   |  |
|---|--|
| <b>Servizi igienici</b>   |  |
|   |  |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). |  |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |  |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |  |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |  |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |  |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |  |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |  |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |          |
|  |          |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. | <b>X</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |  |
|   |  |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. |  |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        |          |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                | <b>X</b> |
|  |          |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| <b>Condizioni</b>   |          |
|   |          |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) |          |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |          |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  | <b>X</b> |
|   |          |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| <b>Accessibilità</b>       |          |
|                            |          |
| Accessibile                |          |
| Parzialmente accessibile   |          |
| Parzialmente inaccessibile |          |
| Inaccessibile              | <b>X</b> |
|                            |          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
|                 |          |
| <b>Priorità</b> |          |
|                 |          |
| Bassa           |          |
| Media           | <b>X</b> |
| Alta            |          |
|                 |          |

## SCHEMA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

|  |
|--|
| <b>Numero Scheda:</b> S03                    |
| <b>Denominazione:</b> Stadio Franco Caponera |
| <b>Categoria:</b> Campo Sportivo             |
| <b>Indirizzo:</b> Via Guglielmo Fioramonti   |
| <b>Data Sopralluogo:</b> 01/10/2024          |



### Accessibilità

|  |          |
|--|----------|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.  | <b>X</b> |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?   |          |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucciolevole, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). |          |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.   |          |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?   |          |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?   |          |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.   | <b>X</b> |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|   |          |
|---|----------|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello  | <b>X</b> |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                            |          |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in accesso alla struttura? |          |

|   |          |
|---|----------|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      | <b>X</b> |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   |          |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |          |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? |          |
| Assenza di fasce a pavimento  | <b>X</b> |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |          |
|   |          |

|   |  |
|---|--|
| <b>Servizi igienici</b>   |  |
|   |  |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). |  |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |  |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |  |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |  |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |  |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |  |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |  |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |          |
|  |          |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. | <b>X</b> |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |          |
|   |          |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. | <b>X</b> |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        | <b>X</b> |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                | <b>X</b> |
|  |          |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| <b>Condizioni</b>   |          |
|   |          |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) |          |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |          |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  | <b>X</b> |
|   |          |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| <b>Accessibilità</b>       |          |
|                            |          |
| Accessibile                |          |
| Parzialmente accessibile   |          |
| Parzialmente inaccessibile |          |
| Inaccessibile              | <b>X</b> |
|                            |          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
|                 |          |
| <b>Priorità</b> |          |
|                 |          |
| Bassa           |          |
| Media           |          |
| Alta            | <b>X</b> |
|                 |          |

## SCHEDA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

|   |
|---|
| <b>Numero Scheda:</b> S04                           |
| <b>Denominazione:</b> Giardinetti di Piazza Mazzini |
| <b>Categoria:</b> Campo Sportivo                    |
| <b>Indirizzo:</b> Via Matteotti                     |
| <b>Data Sopralluogo:</b> 01/10/2024                 |



### Accessibilità

|   |          |
|---|----------|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.   |          |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?  |          |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). |          |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.  |          |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  |          |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  |          |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.  | <b>X</b> |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|  |  |
|--|--|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello   |  |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                           |  |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? |  |

|   |  |
|---|--|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      |  |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   |  |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |  |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? |  |
| Assenza di fasce a pavimento  |  |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Servizi igienici</b>   |  |
|   |  |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). |  |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |  |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |  |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |  |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |  |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |  |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |  |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |  |
|   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |  |
|  |  |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |  |
|   |  |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. |  |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        | <b>X</b> |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                | <b>X</b> |
|  |          |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| <b>Condizioni</b>   |          |
|   |          |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) | <b>X</b> |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |          |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  |          |
|   |          |

|                            |  |
|----------------------------|--|
|                            |  |
| <b>Accessibilità</b>       |  |
|                            |  |
| Accessibile                |  |
| Parzialmente accessibile   |  |
| Parzialmente inaccessibile |  |
| Inaccessibile              |  |
|                            |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 |  |
| <b>Priorità</b> |  |
|                 |  |
| Bassa           |  |
| Media           |  |
| Alta            |  |
|                 |  |

## SCHEMA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

|   |
|---|
| <b>Numero Scheda:</b> S05                         |
| <b>Denominazione:</b> Parco dell'Integrità Morale |
| <b>Categoria:</b> Campo Sportivo                  |
| <b>Indirizzo:</b> Via G. Verdi, 13                |
| <b>Data Sopralluogo:</b> 09/10/2024               |



### Accessibilità

|   |          |
|---|----------|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.   |          |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?  |          |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). | <b>X</b> |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.  |          |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  |          |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  |          |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.  | <b>X</b> |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|   |  |
|---|--|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello  |  |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                            |  |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in accesso alla struttura? |  |

|   |          |
|---|----------|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      |          |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   |          |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |          |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? |          |
| Assenza di fasce a pavimento  | <b>X</b> |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |          |
|   |          |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Servizi igienici</b>   |          |
|   |          |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). | <b>X</b> |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |          |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |          |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |          |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |          |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |          |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |          |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |          |
|   |          |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |          |
|  |          |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. | <b>X</b> |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |          |
|   |          |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. | <b>X</b> |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        | <b>X</b> |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                | <b>X</b> |
|  |          |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| <b>Condizioni</b>   |          |
|   |          |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) |          |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |          |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  | <b>X</b> |
|   |          |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| <b>Accessibilità</b>       |          |
|                            |          |
| Accessibile                |          |
| Parzialmente accessibile   |          |
| Parzialmente inaccessibile |          |
| Inaccessibile              | <b>X</b> |
|                            |          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
|                 |          |
| <b>Priorità</b> |          |
|                 |          |
| Bassa           |          |
| Media           |          |
| Alta            | <b>X</b> |
|                 |          |

## SCHEMA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

|   |   |
|---|---|
| <b>Numero Scheda:</b> S06                 |  |
| <b>Denominazione:</b> Parco delle Vignole |   |
| <b>Categoria:</b> Campo Sportivo          |   |
| <b>Indirizzo:</b> Via G. Puccini          |   |
| <b>Data Sopralluogo:</b> 09/10/2024       |   |
|   |   |

### Accessibilità

|  |          |
|--|----------|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.  |          |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?   |          |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucciolevole, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). | <b>X</b> |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.   |          |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?   |          |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?   |          |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.   | <b>X</b> |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|   |  |
|---|--|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello  |  |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                            |  |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in accesso alla struttura? |  |

|   |  |
|---|--|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      |  |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   |  |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |  |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? |  |
| Assenza di fasce a pavimento  |  |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |  |
|   |  |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Servizi igienici</b>   |          |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). | <b>X</b> |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |          |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |          |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |          |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |          |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |          |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |          |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |          |
|   |          |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |          |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. | <b>X</b> |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |          |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. | <b>X</b> |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        | <b>X</b> |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                | <b>X</b> |
|  |          |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| <b>Condizioni</b>   |          |
|   |          |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) |          |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |          |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  | <b>X</b> |
|   |          |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| <b>Accessibilità</b>       |          |
|                            |          |
| Accessibile                |          |
| Parzialmente accessibile   |          |
| Parzialmente inaccessibile |          |
| Inaccessibile              | <b>X</b> |
|                            |          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
|                 |          |
| <b>Priorità</b> |          |
|                 |          |
| Bassa           | <b>X</b> |
| Media           |          |
| Alta            |          |
|                 |          |

## SCHEMA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

|   |
|---|
| <b>Numero Scheda:</b> S07                               |
| <b>Denominazione:</b> Piazza Mazzini/Piazza del Mercato |
| <b>Categoria:</b> Piazza                                |
| <b>Indirizzo:</b> Piazza Mazzini                        |
| <b>Data Sopralluogo:</b> 09/10/2024                     |



### Accessibilità

|   |          |
|---|----------|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.   | <b>X</b> |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?  |          |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdruciolevole, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). |          |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.  |          |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  |          |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  |          |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.  |          |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|   |  |
|---|--|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello  |  |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                            |  |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in accesso alla struttura? |  |

|   |  |
|---|--|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      |  |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   |  |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |  |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? |  |
| Assenza di fasce a pavimento  |  |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Servizi igienici</b>   |  |
|   |  |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). |  |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |  |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |  |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |  |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |  |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |  |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |  |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |  |
|   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |  |
|  |  |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |  |
|   |  |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. |  |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        | <b>X</b> |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                |          |
|  |          |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| <b>Condizioni</b>   |          |
|   |          |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) | <b>X</b> |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |          |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  |          |
|   |          |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| <b>Accessibilità</b>       |          |
|                            |          |
| Accessibile                | <b>X</b> |
| Parzialmente accessibile   |          |
| Parzialmente inaccessibile |          |
| Inaccessibile              |          |
|                            |          |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 |  |
| <b>Priorità</b> |  |
|                 |  |
| Bassa           |  |
| Media           |  |
| Alta            |  |
|                 |  |

## SCHEDA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

|  |
|--|
| <b>Numero Scheda:</b> S08                  |
| <b>Denominazione:</b> Piazza della Libertà |
| <b>Categoria:</b> Piazza                   |
| <b>Indirizzo:</b> Piazza della Libertà     |
| <b>Data Sopralluogo:</b> 09/10/2024        |



### Accessibilità

|   |          |
|---|----------|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.   |          |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?  |          |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdruciolevole, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). | <b>X</b> |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.  |          |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  |          |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  |          |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.  |          |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|  |  |
|--|--|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello   |  |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                           |  |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in acceso alla struttura? |  |

|   |  |
|---|--|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      |  |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   |  |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |  |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? |  |
| Assenza di fasce a pavimento  |  |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Servizi igienici</b>   |  |
|   |  |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). |  |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |  |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |  |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |  |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |  |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |  |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |  |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |          |
|  |          |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. | <b>X</b> |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |          |
|   |          |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. | <b>X</b> |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        | <b>X</b> |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                | <b>X</b> |
|  |          |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| <b>Condizioni</b>   |          |
|   |          |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) | <b>X</b> |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |          |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  |          |
|   |          |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| <b>Accessibilità</b>       |          |
|                            |          |
| Accessibile                |          |
| Parzialmente accessibile   | <b>X</b> |
| Parzialmente inaccessibile |          |
| Inaccessibile              |          |
|                            |          |

|                 |  |
|-----------------|--|
|                 |  |
| <b>Priorità</b> |  |
|                 |  |
| Bassa           |  |
| Media           |  |
| Alta            |  |
|                 |  |

## SCHEMA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Numero Scheda:</b> S09           |  |
| <b>Denominazione:</b> Cimitero      |   |
| <b>Categoria:</b> Luogo di Culto    |   |
| <b>Indirizzo:</b> Via S. Maria      |   |
| <b>Data Sopralluogo:</b> 09/10/2024 |   |
|                                     |   |

### Accessibilità

|   |          |
|---|----------|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.   |          |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?  |          |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdruciolevole, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). | <b>X</b> |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.  | <b>X</b> |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  |          |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  |          |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.  | <b>X</b> |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|   |          |
|---|----------|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello  | <b>X</b> |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                            |          |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in accesso alla struttura? | <b>X</b> |

|   |  |
|---|--|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      |  |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   |  |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |  |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? |  |
| Assenza di fasce a pavimento  |  |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Servizi igienici</b>   |  |
|   |  |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). |  |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |  |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |  |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |  |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |  |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |  |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |  |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |          |
|  |          |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. | <b>X</b> |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |          |
|   |          |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. | <b>X</b> |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        | <b>X</b> |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                | <b>X</b> |
|  |          |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| <b>Condizioni</b>   |          |
|   |          |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) |          |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |          |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  | <b>X</b> |
|   |          |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| <b>Accessibilità</b>       |          |
|                            |          |
| Accessibile                |          |
| Parzialmente accessibile   |          |
| Parzialmente inaccessibile |          |
| Inaccessibile              | <b>X</b> |
|                            |          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
|                 |          |
| <b>Priorità</b> |          |
|                 |          |
| Bassa           |          |
| Media           |          |
| Alta            | <b>X</b> |
|                 |          |

## SCHEMA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

|  |
|--|
| <b>Numero Scheda:</b> S10                            |
| <b>Denominazione:</b> Parcheggio                     |
| <b>Categoria:</b> Parcheggio Pubblico                |
| <b>Indirizzo:</b> Via Casilina – Altezza Stazione FS |
| <b>Data Sopralluogo:</b> 09/10/2024                  |



### Accessibilità

|   |          |
|---|----------|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.   | <b>X</b> |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?  |          |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiolevole, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). | <b>X</b> |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.  |          |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  |          |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  |          |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.  | <b>X</b> |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|   |  |
|---|--|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello  |  |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                            |  |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in accesso alla struttura? |  |

|   |  |
|---|--|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      |  |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   |  |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |  |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? |  |
| Assenza di fasce a pavimento  |  |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Servizi igienici</b>   |  |
|   |  |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). |  |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |  |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |  |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |  |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |  |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |  |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |  |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |          |
|  |          |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. | <b>X</b> |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |          |
|   |          |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. | <b>X</b> |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        | <b>X</b> |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                | <b>X</b> |
|  |          |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| <b>Condizioni</b>   |          |
|   |          |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) | <b>X</b> |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |          |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  | <b>X</b> |
|   |          |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| <b>Accessibilità</b>       |          |
|                            |          |
| Accessibile                |          |
| Parzialmente accessibile   |          |
| Parzialmente inaccessibile | <b>X</b> |
| Inaccessibile              |          |
|                            |          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
|                 |          |
| <b>Priorità</b> |          |
|                 |          |
| Bassa           | <b>X</b> |
| Media           |          |
| Alta            |          |
|                 |          |

## SCHEMA SPAZI PUBBLICI RILEVATI

**Numero Scheda:** S11

**Denominazione:** Parcheggio

**Categoria:** Parcheggio Pubblico

**Indirizzo:** Via Casilina/Circonvallazione G. Falcone

**Data Sopralluogo:** 09/10/2024



### Accessibilità

|   |  |
|---|--|
| Il parcheggio riservato non è raccordato o complanare ad un percorso pedonale tra parcheggio e accesso all'area pubblica.   |  |
| Ci sono elementi nel percorso che sporgono o si incavano dalla quota della pavimentazione?  |  |
| Pavimentazione in corrispondenza dell'accesso non antisdrucchiabile, compatta e omogenea e presenza di elementi che sporgono dalla quota dei pavimenti (zerbini, griglia, altro). |  |
| Assenza di una piattaforma elevatrice o di una servoscala o di una rampa di accesso.  |  |
| Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?  |  |
| Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?  |  |
| Segnaletica poco chiara, poco esauriente e non facilmente leggibile.  |  |

### Ulteriori barriere rilevate con riferimento ad eventuali edifici presenti nello spazio pubblico

|   |  |
|---|--|
| Realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello  |  |
| Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?                            |  |
| È necessario inserire un raccordo per il superamento di gradino entro i 2,5 cm in accesso alla struttura? |  |

|   |  |
|---|--|
| Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?                      |  |
| È necessario prevedere un sistema di sollevamento per raggiungere i livelli costituenti l'area?                   |  |
| La scala ha una illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?      |  |
| Assenza a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino? |  |
| Assenza di fasce a pavimento  |  |
| Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?                     |  |
|   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Servizi igienici</b>   |  |
|   |  |
| Assenza di almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alla normativa (100 cm per l'accostamento laterale al wc e 80 cm davanti al lavabo) e porta a luce netta 75 cm). |  |
| I sanitari e gli accessori (specchio posizionato ad altezza di una persona seduta, maniglioni, campanello d'allarme ...) non sono presenti e funzionanti.   |  |
| Rubinetti e pulsanti sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo) e/o inferiori.   |  |
| Assenza di docce o doccia accessibili (possibilmente fornite di seggiolino)   |  |
| Le maniglie - e i sistemi di chiusura – delle porte non sono fruibili anche da chi ha problemi agli arti superiori (prensilità, sforzo).  |  |
| Assenza di illuminazione d'emergenza.   |  |
| Il bagno non fruibile da una persona non vedente (senza elementi sporgenti, arredo e accessori posizionati in maniera consueta e stabile).  |  |
| Le porte non si aprono verso l'esterno.   |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| <b>Parcheggio riservato</b>  |          |
|  |          |
| Assenza di parcheggi riservati in prossimità del percorso di collegamento all'accesso. | <b>X</b> |

|   |          |
|---|----------|
| <b>Accessibilità in prossimità</b>                              |          |
|   |          |
| Assenza di fermate di mezzi pubblici nelle immediate vicinanze. | <b>X</b> |

|   |  |
|---|--|
| La segnaletica verticale esistente non rispetta la normativa.   |  |
| La segnaletica orizzontale esistente non rispetta la normativa. |  |
|   |  |

|  |          |
|--|----------|
| Presenza di barriere mobili tra il parcheggio/fermata mezzo pubblico e l'ingresso. |          |
| I percorsi non sono individuabili dalle persone ipovedenti.                        | <b>X</b> |
| Assenza di segnaletica ben visibile ed accessibile.                                | <b>X</b> |
|  |          |

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <b>Condizioni</b>   |  |
|   |  |
| <b>Presenza di attrattori principali</b> (edifici pubblici ad alta percorrenza, elevata concentrazione di servizi, piazze, parcheggi, parchi, cimiteri, musei e monumenti ecc...) |  |
| <b>Presenza di percorso di collegamento tra gli attrattori</b>  |  |
| <b>Presenza di rischio per l'incolumità del fruitore</b>  |  |
|   |  |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
|                            |          |
| <b>Accessibilità</b>       |          |
|                            |          |
| Accessibile                | <b>X</b> |
| Parzialmente accessibile   |          |
| Parzialmente inaccessibile |          |
| Inaccessibile              |          |
|                            |          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
|                 |          |
| <b>Priorità</b> |          |
|                 |          |
| Bassa           | <b>X</b> |
| Media           |          |
| Alta            |          |
|                 |          |